

search_David Delgado / CC BY-NC-ND 4.0

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.


URL: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



search_David Delgado / CC BY-NC-ND 4.0

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

URL: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



search_David Delgado / CC BY-NC-ND 4.0

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

URL: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Autor/es:

Secundino Zuazo

Colaborador/es:

Otro/s colaborador/es:

Ingeniero: Eduardo Torroja

Localización:

Madrid , Comunidad de Madrid , España


Dirección:

Calle de Villanueva, 2, 28001 Madrid

Fecha:

1935

Estado:

Demolido 

Visitable:

no

Construido:

sí*

Descripción

Durante la Guerra Civil, el edificio fue seriamente dañado. Pese a que en 1942 el propio Torroja presentó estudios en los que se indicaban los medios y procesos necesarios para reparar el edificio, los años pasaron y su deterioro se hizo irreversible. El edificio fue demolido en 1973.

Página web:

http://es.wikipedia.org/wiki/Front%C3%B3n_Recoletos