

(Antiguo) Banco de Crédito de la Compañía Irwin

Autor/es:

Eero Saarinen

Colaborador/es:

Localización:

Columbus , Estado de Indiana , EEUU

Dirección:

500 Washington St, Columbus, IN 47202

Fecha:

1952

Construido:

sí

Descripción

La compañía fue intervenida en septiembre del 2009 y ya no existe como tal. Se desconoce si el edificio tiene algún uso actualmente. Cuenta con una ampliación realizada en 1973 por Kevin Roche & John Dinkeloo & Associates