Renovación del Auditorio Hollywood Bowl

Autor/es:
Frank O. Gehry
Colaborador/es: Localización:
Los Ángeles , Estado de California , EEUU
Dirección:
2301 N Highland Ave, Los Angeles, CA 90068
Fecha:
1970 - 1982
Estado:
Demolido ?
Visitable:
no
Construido:
sí*
Descripción
1970: Modificación temporal de la cubrición de la orquesta con tubos de cartón / 1971-1973: Plan director en seis fases para la renovación de todo el anfiteatro exterior / 1976: Fase 1: Renovación de las áreas entre bastidores, oficinas administrativas y cabinas de control (ejecutado) / 1978: Fase 2: Áreas de almacenamiento sobre el escenario y cubrición desmontable de la orquesta / 1982: Los tubos acústicos son sustituidos por esfera colgantes de fibra de vidrio / 2003: Desaparecen las esferas de Gehry al sustituirse la cubrición por otra nueva mejorada acústicamente. Se desconoce si se conservan rasgos del diseño de la Fase 1.

Añadido por: araceli

Editado por: araceli