

Renovación del Auditorio Hollywood Bowl

Autor/es:

Frank O. Gehry

Colaborador/es:

Localización:

Los Ángeles , Estado de California , EEUU

Dirección:

2301 N Highland Ave, Los Angeles, CA 90068

Fecha:

1970 - 1982

Estado:

Demolido !

Visitable:

no

Construido:

sí*

Descripción

1970: Modificación temporal de la cubrición de la orquesta con tubos de cartón / 1971-1973: Plan director en seis fases para la renovación de todo el anfiteatro exterior / 1976: Fase 1: Renovación de las áreas entre bastidores, oficinas administrativas y cabinas de control (ejecutado) / 1978: Fase 2: Áreas de almacenamiento sobre el escenario y cubrición desmontable de la orquesta / 1982: Los tubos acústicos son sustituidos por esferas colgantes de fibra de vidrio / 2003: Desaparecen las esferas de Gehry al sustituirse la cubrición por otra nueva mejorada acústicamente. Se desconoce si se conservan rasgos del diseño de la Fase 1.

Añadido por: araceli

Editado por: araceli