

Plan general para la reconstrucción de Skopje

Autor/es:

Kenzo Tange

Colaborador/es:

Localización:

Skopje República de Macedonia

Dirección:

Boulevard Kuzman Josifovski Pitu, Skopje 1000

Fecha:

1965 - 1966

Estado:

En peligro* 

Visitable:

no

Construido:

sí*

Descripción

*Las coordenadas marcan el área de la estación de tren. El Plan de Ordenación de Skopje fue parcialmente ejecutado conforme al diseño original: puede verse gran parte del trazado viario y el llamado 'muro de la ciudad', un desarrollo residencial lineal que constituye la franja suroeste del plan, llevada a cabo por otros arquitectos como Janko Konstantinov y sobre el año 1980 fue finalizado. Un próximo plan de ordenación cuestiona el futuro del diseño de Tange (véase referencia web).

Página web:

<http://failedarchitecture.com/masterplan-for-the-city-of-skopje-macedonia/>