

Restauración del área 'Corral del Conde'

Autor/es:

Aldo Rossi

Colaborador/es:

Otro/s colaborador/es:

Giovanni Braghieri / A. Cantafora

Localización:

Sevilla , Andalucía , España

Dirección:

Calle Santiago, 13-21, 41003 Sevilla

Fecha:

1975 - 1975

Estado:

No construido ?

Visitable:

no

Construido:

no

Descripción

*El deterioro ocasionado por el tiempo y las pésimas condiciones de habitabilidad al quedarse obsoletas las formas habitacionales que el corral planteaba, propiciaron la necesidad de rehabilitarlo. En un primer momento, 1975, este proyecto estuvo en manos de Aldo Rossi con Giovanni Braghieri y A. Cantáfora, pero finalmente no llegó a ejecutarse. Posteriormente la realización de las obras de reforma y restauración para su adaptación a edificio de apartamentos, tuvo lugar durante los años 1982-1983, a cargo del arquitecto José María Martínez Escribano.

Página web:

<http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i19271>