## Restauración del área 'Corral del Conde'

Autor/es:
Aldo Rossi
Colaborador/es: Otro/s colaborador/es:
Giovanni Braghieri / A. Cantafora
Localización:
Sevilla , Andalucía , España
Dirección:
Calle Santiago, 13-21, 41003 Sevilla
Fecha:
1975 - 1975
Estado:
No construido 🖓
Visitable:
no
Construido:
no
Descripción
*El deterioro ocasionado por el tiempo y las pésimas condiciones de habitabilidad al quedarse obsoletas las formas habitacionales que el corral planteaba, propiciaron la necesidad de rehabilitarlo. En un primer momento 1975, este proyecto estuvo en manos de Aldo Rossi con Giovanni Braghieri y A. Cantáfora, pero finalmente no llegó a ejecutarse. Posteriormente la realización de las obras de reforma y restauración para su adaptación a edificio de apartamentos, tuvo lugar durante los años 1982-1983, a cargo del arquitecto José María Martínez Escribano.

Página web:

 $\underline{http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i19271}$